GAUTŲ PASTABŲ ĮVERTINIMAS			
Projekto pavadinimas:			
Žemės sklypų, kadastro Nr. 7940/0003:247 ir Nr. 7940/0003:253, Trakų r. sav., Lentvario sen., Dėdeliškių k., detaliojo plano, TPD reg. Nr. T00081716, koregavimas pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d. nuostatas.			
TPD Nr. K-VT-79-26-1365.			
Trakų rajono savivaldybės administracija, reg. Nr. REG62244691, 2026-10-08.			
Teritorijų planavimo skyriaus pastabos:			
PASTABA		ĮVERTINIMAS	
1.	Pakartotinai. „Rengimo etape“ prie nuasmeninimo skilčių pridėti dokumentai, tačiau nuasmeninti laukai yra aktyvūs ir gali būti redaguojami. Patikrinus dokumentus, toks nuasmeninimo sprendimas neatitinka teisės aktuose nustatytų dokumentų nuasmeninimo reikalavimų. Prašome pateikti tinkamai nuasmenintus dokumentus. Taip pat informuojame, kad aiškinamajame rašte, pagrindiniame brėžinyje ir pridėtuose dokumentuose yra fizinių asmenų duomenų, kurie neturi būti viešinami. Turi būti nuasmeninti visi asmenų duomenys vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 6 dalimi.	1.	Pastaba priimta. Visi dokumentai nuasmeninti tinkamai. Iš priedų pašalinti pertekliniai dokumentai.
2.	Pakartotinai. Pagrindiniame brėžinyje nėra pažymėti anksčiau suplanuoti inžineriniai tinklai, nepažymėta ar jie naikinami, ar paliekami pagal anksčiau suplanuotus sprendinius. Jūs atsakyme į pastabą rašote, kad „Pagrindiniame brėžinyje nurodyti anksčiau suplanuoti inžineriniai tinklai, kurie jau yra įrengti ir tai atsispindi topografinėje nuotraukoje“, tačiau topografiniame plane (S2, S3 servitutuose) nėra nutiestų elektros (PE1), nuotekų (PF1) ir vandentiekio tinklo (PV1). Taip pat pagrindiniame brėžinyje pažymėjote „Anksčiau suplanuotas tiekimo gręžinys“, tačiau pagal topografinio plano žymėjimą šioje vietoje	2.	Pastaba priimta. Pagrindiniame brėžinyje nurodyti visi anksčiau suplanuoti inžineriniai tinklai (PE1, PF1, PV1). Nuorodą į šulinį (gręžinį) ištrinta. Inžinerinių tinklų planas pašalintas iš priedų.

	pažymėtas ne gręžinys, o šulinys. Papildomai atkreipiame dėmesį, kad pateiktame inžinerinių tinklų plane neteisingai pažymėtas servitutas S2 (atitrauktas nuo sklypo ribos).		
Išvada. Pakoreguotas aiškinamasis raštas ir Pagrindinis brėžinys.			

Projekto vadovas _____ Tadas Markilevičius

(parašas